

欧盟 RoHS 认证流程

- 1、委托方提供产品信息，产品为成品还是零部件，材质为金属还是非金属，提供产品物料清单 BOM；
- 2、RoHS 认证方式分 RoHS 整合、RoHS 扫描+化学测试、RoHS 化学测试，PTSI 与委托方根据产品情况及客户要求确定认证方式；
- 3、PTSI 根据产品材料及认证方式进行评估报价；
- 4、委托方确认回签报价，填写申请表，提供样品、资料，安排款项（首款），PTSI 开案；
- 5、若认证方式为 RoHS 整合（一般针对成品），PTSI 整理资料，出具整合报告及证书；
- 6、若认证方式为扫描+化学测试（一般针对成品）或 RoHS 化学测试（一般针对零部件），PTSI 安排产品测试；
- 7、如测试不合格，安排超标材料重新送样进行测试，直至合格；
- 8、测试合格后，PTSI 出具 RoHS 测试报告及证书；
- 9、委托方付清款项（尾款），拿到证书报告，结案。