

美国加州 65 认证流程

- 1、委托方提供产品信息，产品表面人体可接触的材料数量及材料种类；
- 2、加州 65 又名 Prop 65、CP 65，申请前可确认项目；
- 3、PTSI 根据产品表面人体可接触材料数量及种类进行评估报价；
- 4、委托方确认回签报价，填写申请表，提供样品、资料，安排款项（首款），PTSI 开案；
- 5、PTSI 安排产品测试；
- 6、如测试不合格，安排样品重新送样进行测试，直至合格；
- 7、测试合格后，PTSI 出具加州测试报告；
- 8、委托方付清款项（尾款），拿到报告，结案。